



**Частное образовательное учреждение дополнительного  
профессионального образования  
«Сертификационный центр охраны труда»  
ЧОУ ДПО «СЦОТ»**

## **АННОТАЦИЯ**

### **К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ**

(программе повышения квалификации):

**«Б.6.1. Маркшейдерское обеспечение безопасного ведения горных работ при осуществлении работ, связанных с пользованием недрами и их проектированием»**

г. Улан-Удэ  
2023 г

## **1. Цель обучения по Программе:**

Совершенствование навыков необходимых для профессиональной деятельности работника опасного производственного объекта, приобретение слушателями необходимых знаний об основах промышленной безопасности, соответствие производства работ требованиям законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере промышленной безопасности с целью обеспечения профилактических мер по сокращению аварий и инцидентов на опасных производственных объектах.

## **2. Краткое содержание Программы:**

### **Модуль 1. Общие требования промышленной безопасности в Российской Федерации.**

#### **1. Промышленная безопасность, основные понятия.**

- Правовое регулирование в области промышленной безопасности.
- Требования к эксплуатации опасных производственных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации в области промышленной безопасности. Контрольно-надзорная и разрешительная деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.

- Регистрация опасных производственных объектов.

#### **2. Организация производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности.**

- Требования к лицу, ответственному за осуществление производственного контроля.
- Права и обязанности ответственного за осуществление производственного контроля.
- Информационно-коммуникационные технологии деятельности специалиста в области промышленной безопасности.

- Управление промышленной безопасностью на опасных производственных объектах.

#### **3. Виды рисков аварий на опасных производственных объектах.**

- Анализ опасностей и оценки риска аварий.
- Этапы проведения анализа риска аварий.
- Основные и дополнительные показатели опасности аварий.
- Техническое расследование причин аварий.

#### **4. Требования технических регламентов.**

- Обязательные требования к техническим устройствам, применяемым на опасном производственном объекте.

- Формы оценки соответствия технических устройств обязательным требованиям.

- Объекты экспертизы промышленной безопасности.

- Порядок проведения экспертизы промышленной безопасности.

- Работы, выполняемые при проведении экспертизы промышленной безопасности.

#### **5. Нарушение требований промышленной безопасности**

- Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.

#### **6. Риск-ориентированный подход**

- Риск-ориентированный подход в области промышленной безопасности.

- Зарубежные подходы к формированию требований промышленной безопасности и методах ее обеспечения.

### **Модуль 2. Требования промышленной безопасности при маркшейдерском обеспечении работ, связанных с пользованием недрами и их проектированием.**

- Требования к ведению маркшейдерской документации. Лицензирование деятельности

по производству маркшейдерских работ. Геологическое и маркшейдерское обеспечение промышленной безопасности и охраны недр.

–Государственный надзор за безопасным ведением работ, связанных с использованием недр. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

–Подготовка, согласование и утверждение технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых. Порядок предоставления горных отводов для разработки газовых и нефтяных месторождений, а также не связанных с добычей полезных ископаемых. Согласование годовых планов развития горных работ. Охрана зданий, сооружений и природных объектов от вредного влияния горных выработок. Порядок оформления проектной документации на разработку месторождений твердых полезных ископаемых, месторождений углеводородного сырья.

–Охрана недр при проведении маркшейдерских работ. Требования безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом. Требования безопасности при строительстве подземных сооружений. Безопасная установка анкерной крепи. Контроль работоспособности анкерной крепи. Требования безопасности при взрывных работах. Безопасная эксплуатация систем газораспределения и газопотребления. Правила безопасности в угольных шахтах. Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности. Разработка месторождений теплоэнергетических вод, разработка и охрана месторождений минеральных вод.

### **Модуль3. Требования промышленной безопасности при маркшейдерском обеспечении безопасного ведения горных работ при пользовании недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, а также строительства и эксплуатации гидротехнических сооружений.**

–Оформление горных отводов для использования недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых.

–Требования безопасности по ведению горных работ на рудных и нерудных месторождениях.

–Требования безопасности при строительстве подземных сооружений.

–Обнаружение и ликвидации отказавших зарядов взрывчатых веществ.

–Безопасная эксплуатация гидротехнических сооружений. Определение критериев безопасности и оценка состояния гидротехнических сооружений накопителей жидких промышленных отходов.

### **Модуль4. Требования промышленной безопасности при маркшейдерском обеспечении безопасного ведения горных работ при разработке рудных и нерудных месторождений полезных ископаемых.**

–Комбинированная разработка месторождений. Основные факторы, определяющие специфические условия и представляющие опасность при ведении горных работ. Маркшейдерский и оперативный контроль. Маркшейдерские планы и разрезы карьера. Определение границ опасных зон по прорывам воды и газов. Инструментальные наблюдения на руднике и карьере.

–Локальные проекты производства работ. Маркшейдерское обеспечение буровзрывных работ при разработке месторождений полезных ископаемых. Отвалообразование. Осушение месторождений. Систематические инструментальные наблюдения на карьерах. Обеспечение общей устойчивости бортов карьера, уступов и отвалов.

–Безопасное ведение работ и охрана недр при разработке месторождений солей растворением через скважины с поверхности. Разработка многолетнемерзлых россыпей подземным способом. Требования правил безопасности при разработке рудных, нерудных и

рассыпных месторождений подземным способом. Безопасное ведение горных работ у затопленных выработок.

### **Модуль5. Требования промышленной безопасности при маркшейдерском обеспечении безопасного ведения горных работ при разработке пластовых месторождений полезных ископаемых.**

- Локальные проекты производства работ.
- Маркшейдерские наблюдения за состоянием бортов и площадок.
- Классификация опасных зон при ведении открытых горных работ.
- Обеспечение мест производства работ водоотливами.
- Факторы, влияющие на устойчивость бортов разрезов.
- Устойчивость гидроотвалов.
- Критерии отнесения пластов к опасным и угрожаемым по внезапным выбросам угля, газа и горным ударам.
- Проведение и крепление горных выработок. Безопасная установка анкерной крепи. Контроль работоспособности анкерной крепи.
- Очистные работы.
- Разработка пластов, опасных по внезапным выбросам угля (породы) и газа, и пластов, склонных к горным ударам.
- Предупреждение падения людей и предметов в горные выработки.
- Ликвидация и консервация горных выработок шахт, категории газовых шахт по газообильности.
- Требования для шахт, опасных по газу.
- Напчвенный рельсовый путь. Армировка.
- Требования к обслуживанию.
- Тушение подземных пожаров. Предупреждение экзогенных пожаров.
- Ведение горных работ на участках недр, где могут произойти прорывы воды.

### **Модуль6. Требования промышленной безопасности при маркшейдерском обеспечении безопасного ведения горных работ при разработке месторождений углеводородного сырья и гидроминеральных ресурсов.**

– Бурение скважин на нефть на площадях залегания калийных солей. Охранная зона площадей залегания балансовых запасов калийных солей. Требования по промышленной безопасности при ведении мониторинга состояния недр. Требования к техническим средствам и методам измерения. Безопасное проведение работ по нагнетанию в скважину газа, пара, химреагентов. Требования к проектированию конструкции скважин. Требования безопасности при строительстве скважин, морских нефтегазовых сооружений.

– Требования к разработке месторождений лечебных грязей. Геологическое и гидрогеологическое обеспечение разработки месторождений минеральных вод и лечебных грязей. Требования по охране недр и окружающей среды при разработке месторождений минеральных вод и лечебных грязей.

### **Модуль 7. Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах.**

- Общие требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах.
- Организация сварочных работ.
- Контроль и оформление документации.